

صورة (19.4) المدخل الرئيسي للمستشفى الوطني.

المصدر : https://www.google.ps/search?hl=ar&tbm=isch&sourc &q=المستشفى+الوطني

تم توسعة المستشفى عام 1934 من خلال إضافة عدد من الأسرة للحالات المعدية، وأنشئت فيه مدرسة للممرضات في العام نفسه، وفي العام 1940 تم إضافة جناح جديد إليه وزاد عدد الأسرة الذي كان 60 سرير فقط، وتم توسعته مرة أخرى في العام 1948م ، وفي العام 2017م تم افتتاح قسم الطوارئ الجديد بمساحة 250م² بجانب الطوارئ القديم الذي كانت مساحته 130م² فقط بدعم سخي من أهالي المدينة، لزيادة حجم استيعاب المرضى والمراجعين، وتخفيف الضغط والازدحام، ورفع كفاءة الأداء الطبي، كما وتم بنفس العام ترميم قسم العيادات الخارجية.

2.2.4 تحليل المشروع :

- **الموقع :**

يقع المستشفى الوطني في شارع فيصل في مركز مدينة نابلس شمال فلسطين، في منطقة مطلة على بلدة نابلس القديمة من الجبل الشمالي للمدينة، ويقع مقابل مبنى المستشفى حديقة آثار رومانية وهو في موقع قريب من بلدية نابلس.

الوصول للمستشفى يتم من خلال شارع رئيسي واحد وهو شارع فيصل الذي يقع عليه المدخل الرئيسي لسيارة الإسعاف والزوار والموظفين أي أنه المدخل الوحيد لمبنى المستشفى.



صورة (20.4) موقع المستشفى الوطني.

المصدر: 1. https://www.google.ps/imghp?hl=ar&tab=wi



صورة (21.4) موقع المستشفى الوطني (مركز مدينة نابلس) www.Google.ps/ maps بتصرف من الباحثة.

➢ **الوظائف والفراغات :**

يتكون المبنى من مجموعة من الكتل تتوزع فيها الفراغات المختلفة للمستشفى، ويصل ارتفاعها إلى طابقين وبعضها إلى ثلاثة طوابق، وتبلغ المساحة الإجمالية للبناء ما يقارب 2500م².

1. طابق التسوية :

يقع طابق التسوية على منسوب المدخل الرئيسي والشارع الرئيس الموصل للمبنى، ويتكون من قسم الصيدلية مع مخزنها بمساحة 230م²، بالإضافة إلى مستودع تبلغ مساحته 100م² .



صورة (25.4) : مسقط أفقي لطابق التسوية.

المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني / بتصرف من الباحثة.

2. الطابق الأرضي :

يحتوي الطابق الأرضي على تسعة أقسام وهي: قسم الطوارئ في نهاية مدخل المستشفى الرئيسي بمساحة 380م²، يرتبط مباشرة بقسمي الأشعة والمختبر، تبلغ مساحة قسم الأشعة 90م²، وقسم المختبر 159م²، يحتوي أيضا الطابق الأرضي على قسم التسجيل والمحاسبة ومكتب الاستقبال واستراحة موظفين بمساحة 180م²، كما ويحتوي على العيادات الخارجية البالغ عددها 8 عيادات مع مختبرها وقاعة الانتظار وخدماتها بمساحة 260م²، وأيضا قسم القلب الذي يحتوي على عيادات

الفحص وتخطيط القلب فقط وتبلغ مساحته 150م² بالإضافة إلى غرف المعدات الميكانيكية والكهربائية ومستودع بمساحة 90م²، وقسم أمراض الدم البالغة مساحته 130م².



صورة (26.4) : مسقط أفقي للطابق الأرضي.

المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني / بتصرف من الباحثة.

3. الطابق الأول :

يتكون من خمسة أقسام هي : قسم التمريض وغرف نوم المرضى لكل من النساء والرجال على حدا، يتكون القسم الواحد من غرف المرضى، وحيز الوحدات الصحية بجانب غرف المرضى، ويبلغ إجمالي مساحة القسم (رجال ونساء) 700م²، ويحتوي الطابق الأول أيضا قسم العمليات وتشمل عمليات القلب وغرف والعناية القلبية بمساحة 270م² بالإضافة إلى قسم التعقيم، واستراحة الممرضات والأطباء البالغة 120م²، وهناك قسم للتصوير الطبقي بجانب غرفة العناية المركزة بالإضافة إلى مستودع صغير الحجم.



صورة (27.4) : مسقط أفقي للطابق الأول.

المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني / بتصرف من الباحثة.

4 . الطابق الثاني :

يتكون من قسم الإدارة الذي يحتوي على غرفة المدير العام للمستشفى، والسكرتارية، المدير الطبي، غرف موظفين، غرفتي فيديو كونفرنس، وغرفة أرشيف، إضافة إلى مطبخ صغير ووحدات صحية بمساحة إجمالية تبلغ 310م²، ويحتوي هذا الطابق أيضا على قسم تمريض للنساء (غرف نوم ووحدات صحية واستراحة ممرضات) إضافة إلى قسم الصيانة وخدمات موظفيه بمساحة 170م² ويشتمل على المطبخ المركزي للمستشفى ومساحته 100م² فقط ويحتوي على غرفة المطبخ وغرفة طعام ومخزن.



صورة (28.4) : مسقط أفقي للطابق الثاني.

المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني / بتصرف من الباحثة.

5 . طابق الروف :

يتكون من قسم تمريض (غرف نوم رجال واستراحة ممرضات) ومستودع صغير وقسم صغير للغسيل وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 650م^2.



صورة (29.4) : مسقط أفقي لطابق الروف. المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني / بتصرف من الباحثة.



صورة (30.4) : الواجهة الجنوبية (الرئيسية) للمستشفى الوطني. المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني.



صورة (31.4) : الواجهة الشرقية للمستشفى الوطني.

المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني .



صورة (32.4) : الواجهة الجنوبية للمستشفى الوطني.

المصدر: م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني .



شكل (2.4): عناصر وفراغات المستشفى الوطني. المصدر: إعداد الباحثة عن م.عماد الخطيب، قسم الصيانة، المستشفى الوطني.

3.2.4 خلاصة :

1. يحتوي مبنى المستشفى على مصعد واحد وهو غير كاف، كما ويحتوي على العديد من الأدراج الموزعة بشكل عشوائي لتصل بين كتل المستشفى المنفصلة التي تم بناؤها على مراحل، وتصميم هذه الأدراج خاطئ نظرا لضيق المساحات.
2. قسم الغسيل صغير جدا وغير كاف، وكذلك الأمر بالنسبة للمطبخ الذي لا يحتوي على قاعة طعام، بالرغم من وجود مساحات في طابق الروف كان من الممكن استغلالها لعمل منطقة غسيل ومطبخ مركزي بالإضافة لقاعات طعام تستوعب جميع العاملين والموظفين.
3. لا يوجد مناطق لانتظار السيارات ولا مساحات خضراء لمراعاة الجانب النفسي للمرضى.